

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SINDEC



# AVALIAÇÃO DE DANOS

**1 - Tipificação**

Código Denominação  
 NE.HEX 12.302 Enxurradas ou inundações bruscas

**2- Data de Ocorrência**

| Dia | Mês | Ano  | Horário |
|-----|-----|------|---------|
| 21  | 01  | 2011 | 23:00   |

**3- Localização**

UF SC Município LUÍS ALVES

**4 - Área Afetada**

| Tipo de Ocupação         | Não existe/<br>Não afetada | Urbana                           | Rural                 | Urbana e<br>Rural                |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Residencial              | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Comercial                | <input type="radio"/>      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Industrial               | <input type="radio"/>      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Agrícola                 | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Pecuária                 | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Extrativismo Vegetal     | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Reserva Florestal ou APA | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Mineração                | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Turismo e outras         | <input type="radio"/>      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

**Descrição da Área Afetada** Descrição da Área Afetada:

Centro, Vila do Salto, Braço da Onça, Dom Bosco, Braço Cunha, Braço Frances, Ribeirão Bugre, Alto Máximo, Baixo Máximo, Laranjeiras, Rio do Peixe, Ribeirão do Padre, Braço Comprido, Belgo, Boa Vista, Garuva, Garuvinha, Rio Novo, Baixo Canoas, Braço Miguel e Braço Joaquim.

**5 - Causas do Desastre - Descrição do Evento e suas Características**

Chuva fortes no dia 21 de janeiro em 96,20mm e o nível de rio em 6 metros acima do normal, quando o nível normal seria 2,50m.

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL - SEDEC  
 Esplanada dos Ministérios - Bloco "E" - 6º Andar  
 Brasília/DF  
 70067-901

Telefones - (061) 223 - 4717  
 (061) 414 - 5802  
 (061) 414 - 5806  
 Telefax - (061) 226 - 7588